# ПРИБОРЫ/ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ > Система комбинации приборов ПОРЯДОК РАБОТЫ

### 1. РЕЖИМ САМОДИАГНОСТИКИ

Самодиагностика комбинации приборов может выполняться, как для отдельного узла, с помощью приведенной ниже процедуры.

При работе в режиме самодиагностики, она переключается в следующем порядке: [1. Проверка работы стрелочных приборов]  $\rightarrow$  [2. Проверка показаний стрелочных приборов]  $\rightarrow$  [3. Проверка жидкокристаллического дисплея/ТFT-дисплея].

### 1. Процедура

### Осторожно:

- Шаги, описанные в пунктах со (1) по (4), должны быть выполнены в течение 10 секунд.
- Существует два метода. Следуйте одному из методов.
- Метод с использованием переключателя освещения

(1)	В течение 3 секунд после перевода выключателя зажигания в положение ON, установите переключатель габаритных фонарей или переключатель света фар в положение ВКЛ.
(2)	Пока переключатель находится в положении ВКЛ., три раза нажмите кнопку сброса счетчика пройденного пути.
(3)	Установите переключатель габаритных фонарей или переключатель света фар в положение ВЫКЛ. и три раза нажмите кнопку сброса счетчика пройденного пути.
(4)	Установите переключатель габаритных фонарей или переключатель света фар в положение ВКЛ. и три раза нажмите кнопку сброса счетчика пройденного пути

### - Метод с использованием ремня безопасности

(1)	Отстегните $\rightarrow$ пристегните ремень безопасности сиденья водителя в течение 3		
	секунд после перевода выключателя зажигания в положение ON.		
(2)	Пристегнув ремень безопасности сиденья водителя, три раза нажмите кнопку		
(2)	сброса счетчика пройденного пути.		
(3)	Отстегните ремень безопасности сиденья водителя, а затем три раза нажмите		
(3)	кнопку сброса счетчика пройденного пути.		
(4)	Пристегните снова ремень безопасности сиденья водителя, а затем три раза		
	нажмите на кнопку сброса счетчика пройденного пути.		

### 2. Переходите в режим самодиагностики.

#### Осторожно:

Если процедура выполнена неверно, переведите выключатель зажигания из положения ON в положение OFF, чтобы прервать операцию, а затем выполните шаги (1) - (4).

### Примечание:

- Чтобы отменить операцию самодиагностики, переведите выключатель зажигания в положение OFF (электропитание вспомогательного оборудования выключено).
- Если во время выполнения операции самодиагностики запускается двигатель, операция самодиагностики не отменяется. Вместе с тем, если автомобиль начинает движение, функция самодиагностики отключается автоматически.
- Если функция самодиагностики не отключена, отображаются проверяемые в данный момент позиции. После отображения проверяемых позиций 1 — 3, проверяемая позиция 1 отображается повторно.
- При переключении проверяемой позиции раздается звуковой сигнал, указывающий, что позиция переключена. Убедитесь в том, что звуковая сигнализация работает.

### 1. ПРОВЕРКА РАБОТЫ УКАЗАТЕЛЕЙ КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ

В рамках проверки работы указателей комбинации приборов, проверяется работа комбинации приборов, предупреждающих/контрольных ламп, подсветки и жидкокристаллического дисплея/ТЕТ-дисплея.

**1.**После того, как предупреждающая звуковая сигнализация прозвучит в течение 0,5 секунды, а на жидкокристаллическом дисплее/TFT-дисплее появится надпись "STEP1" (Шаг 1), запускается режим проверки работоспособности стрелочных приборов.

Вре мя (c)	Стрелочный прибор	Жидкокристаллический дисплей/ТFT-дисплей, подсветка	Предупреждающая лампа/ контрольная лампа
6	Положение минимального отклонения ↓ Положение максимального отклонения	ILL1 (минимальная яркость) ↓* <sup>4</sup> ILL6 (максимальная яркость)	
6	Положение максимального отклонения ↓ Положение минимального отклонения	ILL6 (максимальная яркость) ↓* <sup>4</sup> ILL1 (минимальная яркость)	*1, *2, *3

<sup>\*1:</sup> Предупреждающие и контрольные лампы, управляемые цепями панели приборов, включаются. См. раздел ПРИБОРЫ/ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ>Общие сведения>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- $^{*3}$ : Предупреждающая лампа температуры охлаждающей жидкости горит красным цветом.
- $^{*4}$ : Отображается в течение одной секунды на каждом из уровней.

### 2. ПРОВЕРКА ПОКАЗАНИЙ СТРЕЛОЧНЫХ ПРИБОРОВ

В рамках проверки показаний стрелочных приборов, проверяется работа комбинации приборов, предупреждающих/контрольных ламп и жидкокристаллического дисплея/ТFТ-дисплея.

<sup>\*2:</sup> Предупреждающие и контрольные лампы, управляемые другими блоками, включаются/ выключаются в соответствии с сигналами блоков управления. © См. раздел ПРИБОРЫ/ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ>Общие сведения>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

### Примечание:

Подсветка приборов включается на том же уровне яркости, что и немедленно после входа в режим "Проверка показаний стрелочных приборов".

- 1. Нажмите кнопку сброса счетчика пройденного пути.
- 2. После того, как предупреждающая звуковая сигнализация прозвучит в течение 0,5 секунды, а на жидкокристаллическом дисплее/TFT-дисплее появится надпись "STEP2" (Шаг 1), запускается режим проверки показаний стрелочных приборов.

Вре мя (c)	Спидометр (км/ч)	Тахометр (об/мин)	Эконометр∗2	Предупреждающа я лампа/ контрольная лампа	
1,5	0	0	Положение минимального отклонения	Горят следующие лампы. « 1  Контрольная лампа	
1,5	0	0	-Max	температуры охлаждающей	
1,5	40	1000	0	жидкости двигателя (синяя)	
1,5	100	4000	+Max	• Предупреждающа я лампа системы	
1,5	40	1000	0	автоматического	
1,5	0	0	-Max	запуска/остановк двигателя∗2	

<sup>\*1:</sup> Предупреждающие и контрольные лампы, управляемые другими блоками, включаются/выключаются в соответствии с сигналами блоков управления. © См. раздел ПРИБОРЫ/ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ>Общие сведения>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

### 3. ПРОВЕРКА ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ДИСПЛЕЯ/ТЕТ-ДИСПЛЕЯ

Проверьте жидкокристаллический дисплей/TFT-дисплей.

### Примечание:

- Стрелки комбинации приборов показывают 0 или находятся в нижнем положении.
- Подсветка приборов включается на том же уровне яркости, что и немедленно после входа в режим "Проверка жидкокристаллического дисплея/ТFT-дисплея".
- Для моделей с обычной комбинацией приборов после вывода на дисплей позиции №14 по порядку отображения, этот порядок повторяется снова с №1.
- Для моделей с комбинацией приборов с цветным TFT-дисплеем после вывода на дисплей позиции №8 по порядку отображения, этот порядок повторяется снова с №1. Содержание экрана версии на этапе вывода №1 зависит от автомобиля.
- 1. Нажмите кнопку сброса счетчика пройденного пути.
- **2.**После того, как предупреждающая звуковая сигнализация прозвучит в течение 0,5 секунды, а на жидкокристаллическом дисплее/TFT-дисплее появится надпись "STEP3" (Шаг 3), запускается режим проверки жидкокристаллического дисплея/TFT-дисплея.
  - Модель с обычной комбинацией приборов

<sup>\*2:</sup> Модель с обычной комбинацией приборов

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР	ИНДИКАТОР AT/SS	КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА CRUISE/SET	ИНДИКАТОР СЧЕТЧИКА ПРОЙДЕННОГО ПУТИ / ОДОМЕТРА	КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА РЕЖИМОВ (X-MODE/S/I/S#)	УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА	ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ЛАМПА НИЗКОГО УРОВНЯ ТОПЛИВА	время (c)
1	₽3 <b>◆</b>	(N) SEI	A 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	<b></b>	E	выкл.	1
2		ВЫКЛ.	111.1	ВЫКЛ.	E ♣ F	выкл.	1
3	<b>A</b>	ВЫКЛ.	A 2 2 2 . 2 km/h 2 2 2 2 2 2 km	ВЫКЛ.	E F	выкл.	1
4		ВЫКЛ.	3 3 3 . 3 3 3 3 3 3 3	Q	E	выкл.	1
5	<b>□</b> □	n	B 4 4 4 . 4 MPH 4 4 4 4 4 4 miles	ВЫКЛ.	E	выкл.	1
6		ВЫКЛ.	5 5 5 . 5 5 5 5 5 5 5	ВЫКЛ.	E  F	выкл.	1
7		ВЫКЛ.	A 6 6 6 . 6 km/h 6 6 6 6 6 6 6 km	[1]	E - F	выкл.	1
8		ВЫКЛ.	777.7 777777	ВЫКЛ.	E - F	выкл.	1
9	<b>□</b> □	SET	B 8 8 8 . 8 MPH 8 8 8 8 8 8 miles	ВЫКЛ.	E - F	выкл.	1
10		ВЫКЛ.	999.9	[ <b>S</b> ]	E - F	выкл.	1
11		ВЫКЛ.	A 0 0 0 . 0 km/h	ВЫКЛ.	E	выкл.	1
12		ВЫКЛ.	888.8 888888	ВЫКЛ.	E	выкл.	1
13	<b>V</b> 17	(N) SET	B 8 8 8 . 8 MPH 8 8 8 8 8 8 miles	S#	E	ВКЛ.	1
14		ВЫКЛ.	8 8 8 . 8 8 8 8 8 8	ВЫКЛ.		выкл.	1

IDI10194

## • Модель с комбинацией приборов с цветным ТҒТ-дисплеем

Порядок	TFT-дисплей	Предупреждаю щая/ контрольная лампа	Время (c)
1	Экран версии и градация цветов	Лампа выключена	10
2	Черный	Лампа выключена	10

Порядок	TFT-дисплей	Предупреждаю щая/ контрольная лампа	Время (c)
3	Красный	Лампа выключена	10
4	Зеленый	Лампа выключена	10
5	Синий	Лампа выключена	10
6	Белый	Лампа выключена	10
7	Градация цветов	Лампа выключена	10
8	Перекрестное влияние цветов	Лампа выключена	10

## 2. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РЕЖИМ (ТОЛЬКО МОДЕЛЬ С КОМБИНАЦИЕЙ ПРИБОРОВ С ЦВЕТНЫМ ТFT-ДИСПЛЕЕМ)

Экран демонстрационного режима комбинации приборов можно отобразить с помощью следующей процедуры.

### Осторожно:

- Во избежание разряда аккумуляторной батареи, выполняйте операцию при следующих условиях.
  - Выполняйте операцию при заряженной аккумуляторной батарее.
  - Во время выполнения операции и работы демонстрационного режима, закройте все двери и не включайте электрические приборы.
- Для показа демонстрационного режима, установите параметр "Разрешение демонстрационного режима / разрешение отображения неисправности" в режиме пользовательской настройки на значение "Разрешение". См. раздел КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ (ДИАГНОСТИКА)>Пользовательские настройки. За более подробной информацией о порядке работы, обратитесь к справочному руководству к программному обеспечению.
- По завершении показа демонстрационного режима, обязательно установите параметр "Разрешение демонстрационного режима / разрешение отображения неисправности" в режиме пользовательской настройки на значение "Разрешение отображение неисправности". Не передавайте автомобиль пользователю, если параметр "Разрешение демонстрационного режима / разрешение отображения неисправности" установлен в значение "Разрешение".
- Даже если предохранитель резервной цепи извлечен, запуск демонстрационного режима возможен.

### 1. Процедура

### Осторожно:

При выключателе зажигания в положении OFF (электропитание вспомогательного оборудования выключено), а также при отсутствии изображения на одометре/счетчике пройденного пути, выполните шаги, описанные в пунктах с (1) по (4) в течение 10 секунд.

(1)	Нажмите один раз кнопку сброса счетчика пройденного пути.	
(2)	Нажмите переключатель i/SET три раза после выполнения указанной выше операции (1).	
(3)	Нажмите один раз кнопку сброса счетчика пройденного пути, а затем нажмите три раза переключатель i/SET.	
(4)	Нажмите один раз кнопку сброса счетчика пройденного пути, а затем нажмите три раза переключатель i/SET.	

### 2. Запускается демонстрационный режим.

### Осторожно:

Если процедура выполнена неверно, переведите выключатель зажигания из положения ON в положение OFF, чтобы прервать операцию, а затем выполните шаги (1) - (4).

### Примечание:

Демонстрационный режим отменяется при следующих условиях.

При возобновлении работы после отмены, отображается демонстрационный режим. Однако возобновление работы возможно только через приблизительно 1 минуту.

- По завершении демонстрации "экрана прощания", который выводится через 60 минут после запуска демонстрационного режима
- При переводе выключателя зажигания в положение ON
- При включении переключателя і/SET на две секунды
- При низком напряжении аккумуляторной батареи
- При появлении экрана прерывания, кроме перечисленных ниже и включении предупреждающей лампы открытой двери
  - Предупреждение о разряде элемента питания передатчика дистанционного управления
  - Предупреждение о забытом ключе
  - Предупреждение о включенном освещении
  - Предупреждение об открытой двери
  - Предупреждение о низком уровне топлива

### 3. НАСТРОЙКА ВАРИАНТОВ

Выполняется при замене комбинации приборов в сборе.

- Если обмен данными с Subaru Select Monitor возможен (пункт [Считывание и сохранение информации о настройках электронного блока управления] доступен): Выполните рабочую процедуру А.
- Если обмен данными с Subaru Select Monitor возможен (пункт [Считывание и сохранение информации о настройках электронного блока управления] недоступен): Выполните рабочую процедуру В.

### Осторожно:

- Для настройки вариантов требуется Subaru Select Monitor.
- Если во время работы появляется сообщение об ошибке, нажмите кнопку [OK] и выполните настройку вариантов повторно.
- При считывании показаний одометра на одометре отображается "-----", а дальнейшее использование комбинации приборов в сборе невозможно.
- Если операция записи одометра завершена корректно, показания одометра автоматически удаляется Subaru Select Monitor.

### РАБОЧАЯ ПРОЦЕДУРА А

- 1. Считайте и сохраните информацию о настройках электронного блока управления.
  - (1) Подключите Subaru Select Monitor.
  - (2) На экране [Старт] выберите пункт [Диагностика].
  - (3) На экране [Выбор автомобиля] введите информацию об автомобиле и выберите пункт [ОК].
  - (4) На экране [Главное меню] выберите пункт [Каждая система].
  - (5) На экране [Выбор системы] выберите пункт [Комбинация приборов], а затем нажмите кнопку [Далее].
  - (6) На экране [Выбор функции] выберите пункт [Поддержка проведения работ], а затем выберите пункт [Считывание информации о настройках блока управления].
  - (7) Сохраните и закройте файл в соответствии с указаниями на экране.
- 2. Считайте показания одометра.

### Примечание:

Выполните те же операции, что и для считывания и сохранения информации о настройках электронного блока управления.

- (1) На экране [Выбор функции] выберите пункт [Поддержка проведения работ], а затем выберите пункт [Считывание и запись информации о конфигурации электронного блока управления и показаний одометра].
- (2) Выполните операцию в соответствии с указаниями на дисплее.
- 3. Замените комбинацию приборов в сборе новой.
- 4. Запишите показания одометра.
  - (1) Выполните операцию в соответствии с указаниями на дисплее.
- 5. Запишите информацию о настройках электронного блока управления.

### Примечание:

Выполните те же операции, что и для считывания и сохранения информации о настройках электронного блока управления.

- (1) На экране [Выбор функции] выберите пункт [Поддержка проведения работ], а затем выберите пункт [Запись информации о настройках блока управления].
- (2) В списке позиций выберите [Запись сохраненных данных настроек электронного блока управления].
- (3) Выполните операцию в соответствии с указаниями на дисплее.
- (4) Если отображается сообщение [Операция записи завершена.], нажмите кнопку [ОК].
- 6. Убедитесь в том, что комбинация приборов в сборе работает нормально.

### РАБОЧАЯ ПРОЦЕДУРА В

- 1. Замените комбинацию приборов в сборе новой.
- 2. Запишите данные автомобиля.
  - (1) Подключите Subaru Select Monitor.
  - (2) На экране [Старт] выберите пункт [Диагностика].
  - (3) На экране [Выбор автомобиля] введите информацию об автомобиле и выберите пункт [ОК].

- (4) На экране [Главное меню] выберите пункт [Каждая система].
- (5) На экране [Выбор системы] выберите пункт [Комбинация приборов], а затем нажмите кнопку [Далее].
- (6) На экране [Выбор функции] выберите пункт [Поддержка проведения работ], а затем выберите пункт [Запись информации о настройках блока управления].
- (7) В списке позиций выберите [Запись настроек электронного блока управления, 12 колонок моделей]. Введите необходимую модель и нажмите кнопку [ОК]. СМ. раздел ИДЕНТИФИКАЦИЯ > МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ НОМЕРОВ И ТАБЛИЧЕК.
- (8) Выберите код опций и нажмите кнопку [OK]. <u>См. раздел ИДЕНТИФИКАЦИЯ > МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ НОМЕРОВ И ТАБЛИЧЕК.</u>
- (9) Проверьте информацию об автомобиле на экране [Запись настроек электронного блока управления, 12 колонок моделей] и нажмите кнопку [ОК].
- (10)При появлении сообщения [Записать?] нажмите кнопку [Да].
- (11)Убедитесь в том, что отображается сообщение [Операция записи завершена.], и нажмите кнопку [ОК].
- 3. Убедитесь в том, что комбинация приборов в сборе работает нормально.